

## MAIL-İ İNHİDAM RAPORU

İLÇESİ	MAHALLESİ	ADA	PARSEL	KAPI NO	SOKAĞI
Gaziosmanpaşa	Yıldıztabya	6818	3	45	Bahadır



Fotoğraf-1



Fotoğraf-2

-Yapının cepheleri büyük oranda zarar gördüğü, sıvalarının döküldüğü, kapı ve pencere doğramalarının çürüdüğü, camlarının kırıldığı, taşıyıcı sistemin deformasyona uğradığı, yapı duvarlarında oluşan çatlaklar sonucu yapı bütünlüğünün bozulduğu ve yapı malzemeleri dayanım açısından özelliklerini yitirdiği,

-Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu

-İlçemize görsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çalışmalar kapsamında görüntü kirliliği oluşturduğu,

-Tinerici tabir edilen, uyuşturucu madde kullanan ve alkol alan şahıslar tarafından kullanıma müsait olduğu,

-Mahallinde tetkiki yapılarak umumun sağlık ve selametini ihlal eden ve şehircilik anlamda estetik, görsel ve tehlike bakımından mahsur bulunduğu tespit edilerek fotoğraflarda gösterilmiştir.

Bu nedenle 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereğince tehlike arz eden söz konusu metruk yapının yıkılması için işbu mail-i inhidam raporu tanzim edilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MAHALLE MUHTARLIĞI

Adnan ERCAN  
Zabita Amiri 924

Huseyin YILMAZ  
Endüstri Mühendisi  
İş Güvenliği Uzmanı (A)  
Belge No: 22454